

Bibliotheek: fietsstallingen

Omschrijving van het knelpunt



De bibliotheek heeft twee barslechte fietsstallingen. Dicht bij de toegang staat er één spiraaltje. Eigenlijk staan de fietsen geparkeerd op hen poot en wordt er een beetje extra steun gegeven aan het voorwiel. Achter een muurtje en dus deels uit het zicht bevinden zich de restanten van een tweede stalling. In het muurtje blijven er nog een paar wielklemmen over. Verder zijn er steunen zodat de sturen van twee naast elkaar geplaatste fietsen niet in elkaar haken.

De bibliotheek wordt nochtans frequent bezocht. Het gebouw bevat niet alleen de hoofdbibliotheek van de gemeente, maar ook de Uitwinkel, de lokalen van de vrijetijdsdienst, verschillende vergaderlokalen en het museum.

Voorstel Fietsersbond



We stellen voor om het scheidingsmuurtje te verwijderen en een overdekte stalling met meerdere beugels te voorzien.

Er wordt best 1,2 meter afstand gelaten tussen de beugels. Eén stalling op de plaats van de stalling achter het muurtje is onvoldoende. In de ruimte tussen deze stalling en de toegangsdeur worden bij voorkeur extra beugels voorzien.

De gemeente heeft al enkele stallingen met comfortabele beugels o.a. aan GASK en kerkhof.